คู่มือการใช้งานการวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ และเครื่องควบคุมการเข้ำออก

RS-H658



แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย เครืองตรวจวัด อุณหภูมิ และ สแกนใบหน้า ด้วยเทคโนโลยี Al







IR Thermal



Mask Detection





10









Access Control Time Attendance

4G Module

สารบัญ

บทที่ 1 คำอธิบายผลิตภัณฑ์ บทที่ 2 แนะนำอินเตอร์เฟสของตัวเชื่อมต่อ บทที่ 3 บทนำการติดตั้ง บทที่ 4 คำแนะนำและการตั้งค่า

หมายเหตุ:

- 1. อย่าสาดของเหลวหรือโลหะบนหน้าจอด้านนอกเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย
- 2. เมื่ออุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำทำความสะอาดมืออาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงลายน้ำ
- เมื่อติดตั้งโปรดจัดการมันเบา ๆ และระวังอย่าให้หลุดออกไปหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนหรือความ เสียหาย
- ปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นมีการต่อสายดินที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและความ เสียหายต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 5. ในการใช้และใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้นให้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์.
- อุปกรณ์เครื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยและอินเทอร์เฟซภายนอกหรือเทอร์มินัลอื่น ๆ โปรดอย่า โดยตรงปลั๊กอินมิฉะนั้จะทำให้พอร์ตเหล่านี้เสียหายได้ง่าย
- 7. ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานในอุณหภูมิที่อนุญาต (-10 $^{\circ}C$ ~ + 55 $^{\circ}C$) และความชื้น (10% ~ 90%)
- 8. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษในร่มไม่มีฟังก์ชั่นกันน้ำ
- คู่มือการใช้งานนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้น การตั้งค่าอุปกรณ์ IE และฟังก์ชั่นที่ เรียบง่ายอื่น ๆ ให้ผู้ใช้ใช้การจดจำใบหน้า ประตู, การตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมรับคำตรวจจับ หน้ากากและอื่น ๆ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม

บทที่ 1: คำอธิบายผลิตภัณฑ์

1.1 คำแนะนำเบื้องต้น

กล้องวัดอุณหภูมิของอุปกรณ์ป้องกันการจดจำใบหน้าคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจดจำ ใบหน้าและส่วนผสมที่ลงตัวของความสูง การตรวจจับอุณหภูมิความละเอียดอินฟราเรด, การรับรู้ที่ถูกต้อง ของแบบไม่สัมผัสตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายอย่างรวดเร็ว, การลงทะเบียน, บันทึกสามารถสอบถามและ อื่น ๆ ฟังก์ชั่นซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสำนักงาน, โรงแรม, อาคารสำนักงาน, โรงเรียน,ห้างสรรพสินค้า, ช่องประตู, ชุมชน, การบริการสาธารณะและการไหลของการจัดการ ควบคุม.

1.2 ฟังก์ชั่นสินค้า

- 1. Hisilicon 3516Cv500 series ซีพียูประสิทธิภาพสูงและ SONY HD เซ็นเซอร์รับภาพ IMX327 / 2MP
- ความแม่นย่ำสูงเก็บอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสอัตโนมัติ การตรวจจับอุณหภูมิแม่นย่ำและมี ประสิทธิภาพ
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 30-45 (°C) ความแม่นย่ำสามารถเข้าถึง ± 0.3 °C ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ของการ รับรองความถูกต้องและการถ่ายทอดเสียงเพื่อให้ เคล็ดลับ
- การระบุอัตโนมัติของคนที่ไม่สวมหน้ากากและแบบเรียลไทม์ คำเตือน 6 การลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ บันทึกข้อมูลหลีกเลี่ยงการดำเนินการด้วยตนเอง ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้อมูลที่ขาดหายไป
- 5. การตรวจจับ liveness ตาข้างเดียว, ระยะการจดจำใบหน้า 0.3-1.2 เมตร ภาพถ่าย, วิดีโอเท็จหลักฐาน
- 6. อัลกอริธิมการจดจำใบหน้าที่ไม่ซ้ำใครเพื่อจดจำใบหน้าใบหน้าได้อย่างแม่นยำ เวลาการรับรู้น้อยกว่า
 500 ms, 10,000 ฐานข้อมูลเปรียบเทียบใบหน้า

เครื่องวัดแผง	1 หน่วย
การติดตั้ง &. คำแนะนำ	1 หน่วย
อะแดปเตอร์ (12V / 2A)	1 ยูนิต
แพ็คเกจการติดตั้ง	1 หน่วย
ใบรับประกัน	1 หน่วย
รับรอง	1 หน่วย

1.3 รายการบรรจุผลิตภัณฑ์



บทที่ 2: การแนะนำอินเตอร์เฟสของตัวเชื่อมต่อ

J1 การควบคุมการเข้าถึง	1 และ 2 เปิดปกติเริ่มต้นเปิดปกติบัตรประจำตัว
(output)	ผ่านเมื่อการเชื่อมต่อ (เอาต์พุตแจ้งเตือน 2)
	3 และ 4 ปกติปิดปกติเริ่มต้นใกล้ตัว
	ผ่านเมื่อตัดการเชื่อมต่อ (เอาต์พุตแจ้งเตือน 2)
J2 ริเซ็ตคีย์	
J3 ขั้วต่อไฟ	DC 12V
J4 Alarm outoput	GND + ALMO เอาต์พุตแจ้งเตือน 1, ไม่มีเอาต์พุต
	แอ็คชัน 3.3V,
	ด้วยแอ็คชันเอาต์พุต 0V
ป5 ขั้วต่อ Weigand	-WGIN0 + WGIN1 (อินพุต)
J6 RJ45	100M
J7 USB	5V DM DP GND

บทที่ 3 บทนำการติดตั้ง

ข้อควรระวัง

ควรใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในห้องระหว่างอุณหภูมิห้อง อย่าติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายใต้ ระบบ ระบายอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแหล่งความร้อนภายใน 3 เมตร;

เมื่อมีคนเข้ามาในห้องจากสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่เย็นชา, ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิจะ ได้รับผลกระทบ อุณหภูมิหน้าผาก จะต้องดำเนินการทดสอบหลังจากหน้าผากไม่ถูกบล็อกเป็นเวลาสาม นาทีและอุณหภูมิมีเสถียรภาพ

อุณหภูมิที่อ่านโดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ คืออุณหภูมิของพื้นที่อุณหภูมิหน้าผาก เมื่อมีน้ำไหลบน หน้าผากคราบเหงื่อคราบน้ำมันหรือเมคอัพหนักหรือริ้วรอยในผู้สูงอายุ อุณหภูมิที่อ่านจะต่ำกว่าอุณหภูมิ จริงเพื่อให้แน่ใจว่ามี ไม่มีที่คลุมผมหรือเสื้อผ้า

3.1 การติดตั้งขายึดอุปกรณ์ (แบบเสา):

ตามความต้องการของสถานที่ติดตั้งหลุมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางควรเปิด 35 มม. ณ ตำแหน่ง เชิงพื้นที่ของเบรกโดยทั่วไปอยู่ตรงกลางหรือกลางด้านหน้าสำหรับการติดตั้งคอลัมน์เครื่องควบคุมการ เข้าถึง (ภายนอก) เส้นผ่าศูนย์กลางของรูคอลัมน์คือ 34 มม.) แนะนำให้เปิดตำแหน่งรู ดาวตามที่แสดงในรูป



3.2 ปรับมุมของตัวสะสมอุณหภูมิ

หลังจากที่เครื่องควบคุมการเข้าถึงการวัดอุณหภูมิเริ่มทำงานอย่างเต็มที่ใบหน้าก็คือ หันหน้าเข้าหา อุปกรณ์โดยตรงและสังเกตภาพใบหน้าบนหน้าจอของอุปกรณ์ ใบหน้าทำให้มั่นใจได้ว่าผิวที่สัมผัสบน หน้าผากนั้นอยู่ใน "อุณหภูมิ พื้นที่การวัด "(ระยะทางในการรวบรวมอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 0.5m) หลังจาก ตำแหน่ง ถูกกำหนดแล้วเครื่องหมายระบุตำแหน่งการตรวจจับที่เกี่ยวข้อง (โปรดยืนที่นี่) คือ ติดอยู่กับ ระยะทาง



3.3 การติดตั้งตัวยึดติดผนัง:

เจาะรูในผนังตามตัวยึดสำหรับติดตั้งคลายสกรูยึดกันถอดแยกชิ้นส่วนที่ด้านล่างของอุปกรณ์ ด้วยประแจถอดแยกชิ้นส่วนพิเศษถอดแผงยึดและแก้ไข แผงที่อยู่อาศัยดังแสดงในภาพ

ด้านล่างต่ออุปกรณ์เข้ากับแผงยึดจากบนลงล่าง

ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ให้ใช้ประแจถอดแยกชิ้นส่วนพิเศษเพื่อล็อคสกรูป้องกันการแยกส่วนออกใน ขั้นตอนที่ 2 ความสูงในการติดตั้งของ 1.5 เมตรนี่คือความสูงในการติดตั้งที่แนะนำและผู้ใช้สามารถปรับได้ ตามความสูง



บทที่ 4 คำแนะนำการตั้งค่า

4.1 การติดตั้งอุปกรณ์ IE Activex ติดตั้งคอมพิวเตอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และ คอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนเครือข่ายเดียวกัน

อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเปิด IE เพื่อให้ทำงานในฐานะผู้ดูแลระบบ ที่อยู่ IP ที่ป้อน: 192.168.1.8 เป็นครั้งแรกที่จะใช้อินเทอร์เฟซการเข้าสู่ระบบโปรดคลิก 'ดาวน์โหลดที่อยู่' ดาวน์โหลดและ ติดตั้ง Active-X หากหน้านั้นอยู่ ได้รับแจ้งพร้อมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโปรดคลิก 'อนุญาตการ เข้าถึง'



เปิดกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดไฟล์เลือกเรียกใช้หรือบันทึกเพื่อดาวน์โหลดดาวน์โหลด เสร็จสิ้นหลังจาก ดับเบิลคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ควบคุมวิดีโอไคลเอนต์เพื่อติดตั้งการควบคุม



หมายเหตุ: การติดตั้งและโซลูชันที่ผิดปกติของ Activex

ในการดาวน์โหลดและติ๊ดตั้ง Activex เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลในรูปต่อไปนี้โปรดใช้เครื่องมือ IE -อินเทอร์เน็ต - ระดับความปลอดภัย - แก้ไขด้วยตนเองระดับความปลอดภัยในระดับความปลอดภัย IE ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ตามที่แสดงด้านล่าง:

	1 2
General Security Privacy Content Connections Pro	grams Advanced
Your security settings put your computer at	risk
Select a zone to view or change security settings.	
Internet Incal intranet Trusted sites Restrict	ed
sites	
Internet	Sites
This zone is for Internet websites, except those listed in trusted and restricted zones.	
Security level for this zone	
- Your security settings are below the reco	mmended
level, putting your computer at an increasi	ed risk of
- To change the settings, click Custom leve	н.
- To use the recommended settings, click D	efault level.
	et Explorer)
Qustom level	efault level
Reset all zones to	default level
-	
urity Settings - Internet Zone	
urity Settings - Internet Zone	
urity Settings - Internet Zone ettings	
urity Settings - Internet Zone ettings Enable Download signed ActiveX controls (not secure)	~
urity Settings - Internet Zone ettings C Enable Download signed ActiveX controls (not secure) Disable	^
urity Settings - Internet Zone ettings Enable Download signed ActiveX controls (not secure) Disable Enable (not secure)	^
urity Settings - Internet Zone ettings	
ettings - Internet Zone ettings	e)
ettings - Internet Zone ettings	.)
urity Settings - Internet Zone ettings	e)
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s
urity Settings - Internet Zone ettings	c) as safe for s
ettings - Internet Zone ettings	e) as safe for s
ettings	e) as safe for s thout prompt
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s thout prompt
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s thout prompt
ettings	e) as safe for s hout prompt
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s thout prompt
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s hout prompt >
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s hout prompt > Rgset
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s thout prompt > Rgset
urity Settings - Internet Zone ettings	e) as safe for s thout prompt > Rgset

โปรดทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Activex ตามปกติ ในช่วงกลางของกระบวนการติดตั้งข้อมูลในรูป ต่อไปนี้จะได้รับแจ้งโปรดปิดเบราว์เซอร์และคลิกลองอีกครั้งเพื่อติดตั้ง Activex อย่างถูกต้อง

4.2 การตั้งค่าการกำหนดค่าอัจฉริยะ

การตั้งค่าการวัดอุณหภูมิ: การตั้งค่าการวัดอุณหภูมิ เกณฑ์อุณหภูมิ, โหมดเปรียบเทียบ, การตั้งค่า การเตือนภัย, ฯลฯ

การตั้งค่าการตรวจจับหน้ากาก: การเตือนด้วยเสียงของการตรวจจับหน้ากาก การจดจำใบหน้า: รวมถึงการใช้สแน็ปช็อตการตั้งค่าความไวสแนปช็อต เวลาควบคุมสแน็ปช็อตพิกเซลขั้นต่ำสแนปช็อตแอป พลิเคชันสแนปช็อตสถานการณ์, โหมดสแน็ปช็อต, การขยายพื้นที่ต่อพ่วงของสแน็ปช็อตรูปภาพ และ อัปโหลดการตั้งค่า;

แนะนำรายการการวัดอุณหภูมิ (ค่าเริ่มต้นแนะนำ) รายการวัดอุณหภูมิเปิด / ปิดใช้งาน ภาพด้านล่าง:

Temperature monitoring]	Save	
Whether enable temperature	Enable		

1. ข้อมูลอุณหภูมิการซ้อนทับค่าเริ่มต้นการซ้อนทับคือการเปิดใช้งานแสดงอุณหภูมิบนหน้าจออุปกรณ์

2. หน่ว[ี]ยอุณหภูมิคือฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส ค่าเริ่มต้นของเซลเซียส เกณฑ์อุณหภูมิคือ 35.6 °**C** -37.2 °**C** เกณฑ์อุณหภูมิฟาเรนไฮต์สามารถ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นที่ 96.1 ° F-99.0 ° F. ลูกค้าสามารถปรับความต้องการ ของตนเองตาม

เสียงปลุกสามารถเชื่อมโยงกับเสียงเตือน: อุณหภูมิของร่างกายผิดปกติ อุณหภูมิต้องห้าม / ปกติ กรุณาผ่าน การชดเชยอุณหภูมิคือการปรับค่าผิดพลาดในร่างกายจริง อุณหภูมิหรืออุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ รูป (รายการฟังก์ชั่น)

face detect Whether enable temperature monitoring	Enable
The second s	
face mask detect Information superposition	Superposition
emperature monitoring	Cestorade(C)
lacebook config Componsation	Disable
Face recognition	35.6 - 37.2 Recommended normal temperature scope.35.6 to 37.0)
Alarm of abnormal temperature	🗹 Voke alarm 🖾 No door opening linkage 📕 Moble push 📕 Trigger Alarmoutt 📕 Trigger Alarmoutz

แนะนำรายการตรวจจับหน้ากาก (แนะนำค่าเริ่มต้น)

สัญญาณเตือนสามประเภทสำหรับการตรวจจับหน้ากาก:

- 1. ไม่มีหน้ากากเตือนภัย: เมื่อตรวจพบบุคคลโดยไม่มีหน้ากากเสียงเตือน "โปรดสวมหน้ากาก ";
- 2. หน้ากากเตือนภัย: เมื่อบุคคลถูกตรวจจับด้วยหน้ากากเสียงเตือน "อย่าปิดใบหน้า ";
- ไม่มีการเตือน: ไม่มีเสียงเตือนให้สวมหน้ากากหรือไม่;

โดยค่าเริ่มต้นจะไม่เปิดใช้งานการเตือนด้วยหน้ากากรูป (รายการฟังก์ชั่น)

Live	playback smart configur	ation Remote Setting Local Setting Logout
Intelligent configuration	face mask detect	s disable
face delect	face mask detect	nas race mask alarm no face mask alarm
face mask detect		
Temperature monitoring		
facebook config		
Face recognition		
identify record		

การจัดการฐานข้อมูลใบหน้า

รายการฐานข้อมูลใบหน้าแบ่งออกเป็นฐานข้อมูลใบหน้าที่ไม่ได้ผูกไว้ใบหน้ารายการ(Unbound) และ White list ฐานข้อมูล และ Black list ฐานข้อมูล และที่เก็บฐานข้อมูลใบหน้าทั้งสามรายการ วิธีการจะ เหมือนกัน

การดำเนินการจริงมีดังนี้

การจัดเก็บการลงทะเบียนภาพรวมใบหน้าบุคลากรที่ลงทะเบียนจะต้องยืนอยู่ด้านหน้าประมาณ 0.5 เมตร อุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์จับภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ หลังจากถ่ายภาพสำเร็จเฟรมใบหน้าจะปรากฏขึ้นที่มุม ขวาล่างของอุปกรณ์แสดงผล

(โปรดทราบว่าไม่สามารถใส่หน้ากากได้ในระหว่างการลงทะเบียน)



ตรวจสอบเส้นทางการเก็บบันทึกภาพ (Snapshot)

Local Setting				
Local Disk	F			
Record Path	F:\webclient2\videos		Open directory	
SnapshotPath	F:\webclient2\images	1	Open directory	
Face recognition	F \webclient2\faces	1	Open directory	
path	File Type prv 🗸	intervai	5min 🗸	

นำเข้าสู่ฐานข้อมูลแบบ Single face รายการ Black & White

เปิดการจัดการฐานข้อมูลใบหน้าและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ นำเข้าตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลรายการ White list, คลิกฐานข้อมูลใบหน้า, จัดการนำเข้าใบหน้าเดียวให้ความสนใจ เพื่อเลือกเส้นทางการบันทึกของ การจับ รูปภาพ และเลือกรูปภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพสามารถสังเกตได้ การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่แสดงในรูป:

		(1)				
Live	playback	smart configuration Remote Setting Local Setting	Logout			
Intelligent configuration	Face the	library configuration				
face detect	Face the lit	гагу		export	im	port
face mask detect	list					
Temperature monitoring	serial	Face the library name			The	facebool
	1	unBindGroup			0	0
Beebook config	2	whiteListGroup		in the second second	~	0
Face recognition	а	blackListGroup			0	Ô
Identify record						







(5)



(6)

intelligent configuration	白	名单脸声	F									Return to t	he face
face detect	Qu	ery condi	itions										
tace mask detect										Selvein	Batch edd	A single add	delete
Temperature monitoring		senial	name		sar	Bir	thelay		city	certificate Typ		10	The
faxebook config													
Face ecognition			add										
identity record			hante	1.2			100	Nease Select	¥ 8	withday 1993-0	0-23 E		
			countria	s 🛛	ease Select	~	provirios	请选择	Y a	a (1)	×	2	
			partifica	teT Pi	eans Select	×	л о						
			photo										
								Ð					
							6	21					
								2 2					
								6					
								the second second					

12

การเพิ่มการนำเข้าฐานข้อมูลใบหน้าเป็นชุด กฎการตั้งชื่อสำหรับขนาดไฟล์รูปภาพมีดังนี้:

รูปแบบการตั้งชื่อ: ชื่อ #G เพศ # B วันเกิด # C ประเทศ # P จังหวัด #เมือง # T ประเภทของใบรับรอง # M ้หมายเลขใบรับรอง

600 * 600jpg (ขนาดภาพต้องไม่ใหญ่กว่า 256KB) ตามที่แสดง



เลือกการเพิ่มแบทช์คลิกที่ภาพโฟลเดอร์กลางแล้วเลือกทั้งหมด รูปภาพในไฟล์ภายนอกตามที่แสดง

Intelligent configuration	É Qu	名单脸库 ery conditi	ons					Teha	in to the face			
face mask delect inpecalule monitolog				en: Batch add	Berthelay		Refrest: Batz certificate/Type	h add - A single a 3D	tit skiele			
facebook config Face recognition	- Seal						-		BURNESSE CONTRACTOR	• ●压4数是工人数本)	NTR - 17	
				Naming /t sempler Sect U. r type: 0.1	irmati: Narrie 45 san 4 mee 40140:000-01-01 nale 1, female IC 1, geager 2, other	Support Image Support Haximum a IS Britiday PC countries 8/DistancePhase Yorks/Coff	(300) 202239(20) 49 province # USY #T CastOffic mma#T2 #433155055900000	siviType #H ID .jeg 14232.jag		NETTS PSOPORCHI RISTSM	NESCR HESTRA ROTAM	Nation Nation sortisticate attack
	10	× 1.46.4	1 /1 >	H		Caneel	From the Lb	dThe total Litern E	@ wriRe	+53+8+С中国 #9+Т+М	四回esetam	

การตั้งค่าจดจำใบหน้า (แนะนำค่าเริ่มต้น)

กฏการจำแนกใบหน้าแบ่งออกเป็นรายการที่อนุญาตสามประเภทบัญชีดำและไม่กำหนด. ยิ่งเกณฑ์การรับรู้ สูงเท่าไหร่อัตราการรู้ก็จะยิ่งสูงขึ้น

ค่าเกณฑ์เริ่มต้น (Default) คือ 71

ตัวเลือกการเชื่อมโยง: เอาต์พุตแจ้งเตือนการทริกเกอร์ 1, ทริกเกอร์เชื่อมต่อระดับต่ำ

เพื่อแจ้งเตือน ทริกเกอร์เอาต์พุตแจ้งเตือน 2, ทริกเกอร์ระดับสูงเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าถึง แผนการป้องกันสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าตลอดทั้งวันหรือตามช่วงเวลาปกติ ค่าเริ่มต้น คือทั้งวันตัวอย่างเช่น:

เลือกกฏบัญชีขาวเลือกตัวเลือกการเชื่อมโยงเพื่อทริกเกอร์เอาต์พุตแจ้งเตือน 2 และระบุรายชื่อที่อนุญาต เพื่อเปิดประตู เลือกกฏบัญชีดำเลือกตัวเลือกการเชื่อมโยงเพื่อเรียกใช้เอาต์พุตแจ้งเตือน 1 และระบุบัญชีดำ (Black list) เพื่อเรียกใช้การเตือน



บันทึกการรับรู้

้ค้นหาบันทึกการเปรียบเทียบการจดจำใบหน้าสามารถค้นหาเว[็]ลารายการ การเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Back deta: Query conditions Automatical states of a laborary name Else mask detail Increase mask detail Second number But face of a laborary name Else face of a laborary Name Second face of a laborary Automatical states of a laborary Name Second face of a laborary Automatical states of a laborary Name Second face of a laborary Automatical states	
Stee made detect Status <	
encorature nonzorog Excess candg 1 White lat The face of a library name 1 White lat EXPERIENT 2 White lat EXPERIENT 1 White lat EXPE	
Standows (cedg) 1 Write list E SPRE hu 2020-03-23 14-86-96 The comparison with Image: comparison with File 4 minipulation 2 Write list E HAVELR hu 2020-03-23 14-96-29 The comparison with Image: comparison with Im	
2 Write list A Weight hu 2039-03-23 14:46:29 The consumption with Control Workly mood 3 Write list 8:00% EPE 20 hu 2020-03-23 14:46:29 The consumption with III 4 unregistrand 2:00% EPE 33 14:26:00 A logenment failure IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
3 White list 0 \$4946/C hu 90294-03-23 14:46:27 The companion with III 4 urregistered 2028-03-23 14:26:07 Aligement failure III 5 urregistered 2029-03-23 14:26:07 Aligement failure III 6 urregistered 2029-03-23 14:26:07 Aligement failure III 7 urregistered 2029-03-23 14:26:07 Aligement failure III 8 urregistered 2029-03-23 14:26:07 Aligement failure III 8 urregistered 2029-03-23 14:26:07 Aligement failure IIII 9 urregistered 2029-03-23 14:26:07 Aligement failure IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	the optimal Constrant Source
4 unregistered 2020-03-33 14:28:07 Alignment failure 5 unregistered 2020-03-33 14:28:07 Alignment failure 6 unregistered 2020-03-23 14:28:07 Alignment failure 7 unregistered 2020-03-23 14:28:07 Alignment failure 8 unregistered 2020-03-23 14:28:00 Alignment failure 9 unregistered 2020-03-23 14:28:00 Alignment failure 10 unregistered 2020-03-23 14:28:00 Alignment failure	
5 unvalitared 2020-03-23 34:28:07 Alignment failura Image: Control of the control of th	A PUN
6 unregistered 2020-03-23 34-28:05 Alignment feiture 7 unregistered 2020-03-23 34-28:00 Alignment feiture 8 unregistered 2020-03-23 34-28:00 Alignment faiture 9 unregistered 2020-03-23 34-28:00 Alignment faiture 10 unregistered 2020-03-23 34-28:00 Alignment faiture	= = =
7 unregistered 2020-03-23 14:28:03 Alignment failure 8 unregistered 2020-03-23 14:28:00 Alignment failure 9 unregistered 2020-03-23 14:28:00 Alignment failure 10 unregistered 2020-03-23 14:28:00 Alignment failure	1 4
B unregistared 2028-03-23 14:28:00 Alignment failure III 9 unregistared 2029-03-23 34:27:58 Alignment failure III 10 unregistared 2029-03-23 34:27:56 Alignment failure III	1.1
9 unvegistered 2028-05-23 34:27:58 Alignment failure 10 unvegistered 2029-05-23 34:27:56 Alignment failure	of a library 自我甲酸烯
10 unregistered 2020-03-23 14:27:56 Alignment falture	ferity 89.81%.
	me hu tufay unknown
	ex unknown
	ateType unknown
	D unknown
	ntries unknown
	since unknown

อินเตอร์เฟซการเรียกดูผ่าน IE Browser ในระหว่างการระบุอุปกรณ์แบบเรียลไทม์



ประกาศ : เนื้อหาในคู่มือให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ของเราเท่านั้น บริษัท จะทำการอัพเดตเนื้อหา

ในคำแนะนำขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงและเราจะปรับปรุงหรือปรับปรุง ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในคู่มือเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตจะถูกอธิบายในคู่มือฉบับใหม่โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

